

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN Caserio Bosarreyes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote # 23 Caserio Bosarreyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-12-0006-42	FECHA:	20/11/2024




Foto 1: arreglando el techo en mal estado



Foto 2: arreglando las bajadas de agua y canales en mal estado.



Foto 3: espacios mal acondicionado esta limpio para area de cocina



Foto 4: ambiente para crear una cocina esta siendo remodelado



Foto 5: en un salón funcionan 3 ambientes, esta siendo remodelado




Foto 6: los ambientes estan siendo trabajados y separados, dando mantenimiento, pintura en las paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN Caserío Bosarreyes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote # 23 Caserío Bosarreyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-12-0006-42	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: iluminación de los salones en proceso de cambio de gasneones



Foto 2: cambio de chapa y pintura de muerta en proceso



Foto 3: pila, tubería y drenaje en proceso, realizando reparaciones



Foto 4: lavamanos y chorros en proceso de repación



Foto 5: mijitorios en proceso de repación



Foto 6: creación de bodega en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

