



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta La Comunidad	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Lorenzo el Cubo Ciudad Vieja Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-12-0026-43	FECHA:	12 de julio de 2024



Foto 1: Módulo A - Fachada posterior del edificio en mal estado



Foto 2: Módulo B - Sanitarios. Falta de base de soporte para lavamanos



Foto 3: Módulo C- Aulas: Existencia de salitre en zócalo de los salones y corredores



Foto 4: Módulo D- Galera: Estructura de Galera en mal estado (con óxido)



Foto 5: Módulo E- Agua potable: Depósitos de agua potable en mal estado.



Foto 7: Módulo E - Agua Potable: Acceso inadecuado para ingresar a los depósitos de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta La Comunidad	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Lorenzo el Cubo Ciudad Vieja Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-12-0026-43	FECHA:	12 de julio de 2024



Foto 8: Módulo G - Jardín: Jardín en mal estado



Foto 9: Módulo H- Galera: Filtración de agua de lluvia.




Foto 10: Módulo I- Estructura metálica (perímetro) - Pintura de malla perimetral en mal estado





Foto 11: Módulo J- Gradas: Faltan pasamanos para alumnos con discapacidad visual para el ingreso al segundo nivel



Foto 12: Módulo K: Gradas: Faltan rampas para el acceso al establecimiento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público