



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Lorenzo el Cubo Ciudad Vieja Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-12-0062-42	FECHA:	12 de julio de 2024




Foto 1: Módulo A - Sanitarios: Sanitarios improvisados debido a que los sanitarios de preprimaria se comparten con los de primaria.



Foto 2: Módulo A - Sanitarios. Los sanitarios de preprimaria se tuvieron que deshabilitar preveendo el colapso de la galera.



Foto 3: Módulo B- Aulas: Las aulas carecen de casilleros para guardar los materiales de los estudiantes, los que están comprados por la docente de grado.



Foto 4: Módulo B- Aulas: parte posterior al módulo en mal estado sin recubrimiento a causa de la lluvia y al nivel del terreno.



Foto 5: Módulo B- Aulas: Poca iluminación y falta de tomacorrientes dentro y fuera del aula.



Foto 6: Módulo C- Agua potable: Depósitos de agua potable en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se digitalizan en un número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE





POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Lorenzo el Cubo Ciudad Vieja Sacatepéquez
ESTABLECIMIENTO:	03-12-0062-42	FECHA:	12 de julio de 2024



Foto 7: Módulo C - Agua Potable: Acceso inadecuado para ingresar a los depósitos de agua

Foto 8: Módulo D - Jardín: Jardín en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

