



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CIUDAD VIEJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUN FRANCISCO MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. CALLE 1-97 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03- 12 -0177 - 42	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Los 9 sanitarios necesitan ser remozados pues constantemente se están cambiando llaves, mangueras, sapitos, etc. Y también presentan fugas, ya que los accesorios no tienen durabilidad.



Foto 2: Los sanitarios actualmente no resisten para atender a 576 alumnas solo en una jornada, por lo mismo se busca que sean cambiados por otros mas resistentes.



Foto 3: En los corredores de la escuela la iluminación es deficiente ya que son gasneones los que actualmente se poseen, algunos pasillos incompletos ya que con las vibraciones de bombas o temblores hace caerlos.



Foto 4: Se necesita iluminar más el sector de la cancha.



Foto 5: Las láminas duralita muchas de ellas están rajadas, así como varias tejas quebradas.



Foto 6: Existe una terraza que necesita se le hagan pañuelos para que el agua tenga desnivel para que no se acumule y provoque filtraciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

