

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 1 - 97 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 12 - 0284 - 43	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Foto 1: Estado actual de barandas de los pasillos que se encuentran con corrosión




Foto 2: Otra toma de estado actual de barandas



Foto 3: Estado actual de gradas para subir a planta alta dos lado oeste



Foto 4: Estado actual gradas para subir a planta alta dos lado este



Foto 5: Estado actual de pintura en general del establecimiento



Foto 6: Estado actual de pintura en el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Branda Yadira Rodríguez Hurlado de Amérez*  
 Branda Yadira Rodríguez Hurlado de Amérez  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 1 - 97 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 12 - 0284 - 43	FECHA:	09 de septiembre de 2024




Foto 1: Estado actual de pintura en columnas pasillo de pila



Foto 2: Estado actual de pintura en columnas pasillo de la preprimaria



Foto 3: Estado actual de vigas y columnas patio de cocina



Foto 4: Estado actual de columnas, cerca de dirección




Foto 5: Estado actual de columnas planta alta 2



Foto 6: Estado actual de vigas, pasillo de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Branda Yadhira Rodríguez Hurtado de Jimenez  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 1 - 97 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 12 - 0284 - 43	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Foto 1: Estado actual de pintura de cancha



Foto 2: Estado actual de lavamanos planta baja



Foto 3: Estado actual de lavamanos planta baja



Foto 4: Estado actual de lavamanos planta baja.




Foto 5: Estado actual de iluminación, planta baja



Foto 6: Estado actual de puerta de sanitarios de planta baja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Branda Yadira Rodríguez Hurtado de Jiménez*  
Branda Yadira Rodríguez Hurtado de Jiménez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Ciudad Vieja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 1 - 97 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 12 - 0284 - 43	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Foto 1: Estado actual de pintura de fachada principal




Foto 2: Estado actual de techo de salón de computación



Foto 3: Estado actual de salón techo de salón de computación



Foto 4: Estado actual de tejado de salón de computación



Foto 5: Estado actual de sanitarios planta baja



Foto 6: Estado de sanitarios planta baja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Branda Yadira Rodríguez Florado de Jiménez  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

