



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Dueñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMP María Luisa Ramírez de Zúñiga Marco Tulio Flores Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1 - 01 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 13 - 0267 - 42	FECHA:	15 de mayo 2024




Foto1: Dirección actual




Foto 2: Interior Dirección actual




Foto 3:




Foto 4: Cocina, bodega, parte de dirección actual



Foto 5: Bodega actual



Foto 6: Gradas actualmente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Directores



Firma y Sello Director Centro Educativo Público