



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Dueñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMP María Luisa Ramírez de Zúñiga Marco Tulio Flores Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1 - 01 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 13 - 0267 - 42	FECHA:	18 de octubre 2024




Foto1: Tejado de dirección




Foto 2: Levantado de muros




Foto 3: Levantado de muros




Foto 4: Colocación de costaneras y vigas




Foto 5: Colocación de costaneras





Foto 6: Tejado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA



 Firma y Sello Director Centro Educativo PÚBLICO