



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Dueñas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMP María Luisa Ramírez de Zúñiga Marco Tulio Flores Hernández	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1 - 01 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 - 13 - 0267 - 42	FECHA:	18 de octubre 2024



Foto1: Techado de dirección



Foto 2: Levantado de muros



Techado de dirección



Techado de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DIRECCIÓN