



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO ZAMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-15-0208-43	FECHA:	01 de abril de 2024



Foto1: En los tres techos hay muchos goteras en tiempo lluvioso



Foto 2: La cocina de fuego no tiene techo



Foto 3: En uno de los salones hay problemas de humedad en las paredes



Foto 4: Los salones no tienen canales ni pestañas



Foto 5: Existe deterioro de pintura en todas las paredes de los salones



Foto 6: Capacitación para el proceso de ejecución del programa de remozamiento . INSOL Antigua Guatemala

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

