

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No. 1 "Francisca Sandoval"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 5-74 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0001-42	FECHA:	26 de febrero de 2024




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores y pintura en techo de madera



Foto 2: Sustitución de inodoros normales a infantiles



Foto 3: Sustitución de mingitorios




Foto 4: Sustitución de lavamanos



Foto 5: Sustitución de azulejo interior y exterior




Foto 6: Sustitución de lavatrastos en el área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-F

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL	Escuela Oficial de Párvulos No.1 "Francisca Sandoval"	DIRECCIÓN DEL	7a. Avenida 5-74 zona 2
CÓDIGO DEL	12-01-0001-42	FECHA:	26 de febrero de 2024




Foto7: Sustitución de depósito de agua



Foto 8: Sustitución de lámparas tipo led en cocina, corredor y sanitarios.



Foto 9: Entran roedores y polvo entre pared y techo, se necesita cerrar espacios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

