

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR MUNICIPIO: San Marcos RTAMENTO: San Marcos NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial de Párvulos No. 1 "Francisca Sandoval" 7a. Avenida 5-74 zona 2 ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL FECHA: 10 de mayo 2024 ESTABLECIMIENTO Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores y pintura en techo de madera Foto 2: Sustitución de Inodoros Foto 3: Sustitución de mingitorios Foto 4: Sustitución de lavamanos Foto 5: Sustitución de azulejo interior Foto 6: Reparación de depósito de agua e instalación Disservación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojak-Firms y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público