



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No. 1 "Francisca Sandoval"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 5-74 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0001-42	FECHA:	06 de junio 2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores y pintura en techo de madera



Foto 2: Sustitución de Inodoros



Foto 3: Sustitución de mingitorios




Foto 4: Sustitución de lavamanos




Foto 5: Sustitución de azulejo interior




Foto 6: Sustitución de lavatrastos en el área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No. 1 "Francisca Sandoval"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 5-74 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0001-42	FECHA:	06 de junio 2024





Foto 7: Reparación de depósito de agua e instalación.




Foto 8: Cierre de espacios entre techo y pared.



Foto 9: Sustitución de lámparas tipo led en cocina, corredores, sanitarios y dirección.




Foto 10: Pintura de puertas principal, baños y aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

