

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AV. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS. ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0002-42	FECHA:	23/07/2024




FOTO No. 1 MEJORAMIENTO DEL MIJITORIO



FOTO No. 2 MEJORAMIENTO DE MURO, PILA, Y TECHO.



FOTO No. 3 MEJORAMIENTO DE CANALES




FOTO No. 4 CONSTRUCCION DE PISO




FOTO No. 5 MEJORAMIENTO DE LABAMANOS



FOTO No. 6 SUSTITUCION DE SANITARIO PEQUEÑO Y GRANDE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPEB SAN MARCOS


 Firma y Sello Director Centro Educativo No. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR SAN MARCOS GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AV. EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS. ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0002-42	FECHA:	23/07/2024




FOTO No. 1 COLOCACION DE VENTANA







FOTO No. 2 COLOCACIÓN DE PUERTA



FOTO No. 3 COLOCACIÓN DE TUBO DE BAJADA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizadas al número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS No. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR CONSEJO EDUCATIVO SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "GEORGINA RODAS DE ESCOBAR" DIRECCIÓN SAN MARCOS
---	--	---	--