



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Soche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0009-42	FECHA:	26-02-24



Foto1: Puertas de Servicios sanitarios



Tazas sanitarias



Falta de canales y bajadas de agua



Cierre de superficie abierta de módulos





Foto 5: cambio de puerta



Reparación e instalación de juego

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

