



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

| A | B                                   | C | D | E | F | G      | H | I       | J | K | L | M | N         | O | P | Q |  |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|--|
| 2 | SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |   |   |   |   | PREVIO | X | DURANTE |   |   |   |   | POSTERIOR |   |   |   |  |

|   |                             |                                          |                                |                                    |
|---|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 4 | DEPARTAMENTO:               | San Marcos                               | MUNICIPIO:                     | San Marcos                         |
| 5 | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EQUM de Aplicación JM. 'Naciones Unidas' | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 12 Avenida 8-48 zona 3, San Marcos |
| 6 | CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12 01 0011-43 y 12 01 5250-43            | FECHA:                         | 19 de febrero de 2024              |



|    |                                |                                                                             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Foto1: aula piso en mal estado | Foto 2: techado sin canales de bajada agua, salpica y daño paredes de aulas |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|



|    |                                                                       |                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 44 | Foto 3: lamparas de pasillos y aulas en mal estado y baja iluminación | Foto 4: Pared dañada por gotera de techado |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|



|    |                                                                 |                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | Foto 5: Las palomas manchan los materiales y piso de la cocina. | Foto 6: palomas ingresan a la cocina para dormir, entran entre pared y techo. Se necesita cerrar espacios vacios. |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

68 Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|    |                                            |                                                     |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 69 | <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
| 70 |                                            |                                                     |
| 71 |                                            |                                                     |
| 72 |                                            |                                                     |



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

| A | B                                   | C | D | E | F | G      | H | I       | J | K | L | M         | N | O | P |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--------|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 2 | SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |   |   |   |   | PREVIO | X | DURANTE |   |   |   | POSTERIOR |   |   |   |

|   |                             |                                          |                                |                                    |
|---|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 4 | DEPARTAMENTO:               | San Marcos                               | MUNICIPIO:                     | San Marcos                         |
| 5 | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM de Aplicación JM. 'Naciones Unidas' | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 12 Avenida 8-48 zona 3, San Marcos |
| 6 | CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12 01 0011-43 y 12 01 5250-43            | FECHA:                         | 19 de febrero de 2024              |




foto 7. todas las puertas en mal estado, necesitan lijado y pintura,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello del Centro Educativo Público

