



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM de Aplicación JM. 'Naciones Unidas'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 8-48 zona 3, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0011-43	FECHA:	11 de junio de 2024



Foto 1: Colocación de canales y bajadas de aguas pluviales que salpicaban paredes y hmedecian aulas



Foto 2: reemplazo de lamparas de tubos por lámparas led en aulas



foto 3: reemplazo de piso azulejo en mal estado por piso granito en tres aulas



foto 4: reemplazo de piso de azulejo en corredores de tres aulas y colocación de baranda pasamanos de estructura de metal.



foto 5. demolición de gradas del fondo y construcción de pared y torta de piso de cemento.



foto 6: lijado y pintura de 24 puertas de metal en aulas y otros ambientes escolares.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM de Aplicación JM. "Naciones Unidas"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 8-48 zona 3, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 -01- 0011-43	FECHA:	11 de junio de 2024



foto 7: fabricación de puerta para bodega de insumos de limpieza en baños.



foto 8: compra de taza, fabricación de puerta y colocación de techo en sanitario para niños.



foto 9. Reparación de 3 puertas y pintura.



foto 10. colocación de material prefabricado para cerrar espacios entre pared y techo.



foto 5. demolición de gradas del fondo y construcción de pared y torta de piso de cemento.





foto 6: lijado y pintura de 24 puertas de metal en aulas y otros ambientes escolares.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello del Director



Firma y Sello del Centro Educativo Público