



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES No.3 "DELFINO AGUILAR"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle 9-56 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0015 -43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1. Tablero de flipones antiguo .



Foto 2. Cableado eléctrico en malas condiciones.




Foto 3. Cableado eléctrico sobrepuesto.




Foto 4. Plafonera en mal estado.




Foto 5. Tomacorrientes en malas condiciones y sobrepuestos.





Foto 6. Interruptor sobrepuesto y con cable superficial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

