



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES No 3 "DELFINO AGUILAR"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	5A Calle 9-56 Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-01-0015 -43	FECHA	14/04/2024



Foto 1. Ingreso de Materiales nuevos de Electricidad



Foto 2. Revisión de caja flipones computacion




Foto 3. revision de tomacorrientes en mal estado



Foto 4. Cambio de lamparas en mal estado a focos



Foto 5. cambio de cableado antiguo interno en mal estado



Foto 6. colocacion de interruptores sobre puestos con canaleta para proteccion del cable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

