

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOJONAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0022-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024




Foto 1: Colocación de canales y bajadas de agua



Foto 2: Reparación de piso en aulas y corredores



Foto 3: Sustitución de puertas de madera en mal estado



Foto 4: Remozamiento de división existente



Foto 5: Sustitución de puertas de madera en mal estado



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Dulce María Arqueta López

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOJONAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0022-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto 7: Reemplazo de lámparas



Foto 8: Colocación de lámparas en el establecimiento por carencia de las mismas



Foto 9: sustitución de lámparas



Foto 10: remozamiento de gradas en mal estado



Foto 11: Remozamiento de banqueta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dulce María Argueta López*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea El Bojonal San Marcos

