

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOJONAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0022-43	FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Colocación de Estructura metálica y techo en pasillo



Foto 2: Reconstrucción de Gradas



Foto 3: Reconstrucción de muro



Foto 4: Apertura de puertas




Foto 5: Entortado de cemento en pasillo





Foto 6: Fundición y alisado de piso rojo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulce María Argueta López
Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL BOJONAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0022-43	FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2024



Foto 7: trabajo de sustitución de estructura y división de madera por metal



Foto 8: Sustitución de puertas




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Dulce María Argueta López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---