

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. JM: Cantón Los Cerezos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Cerezos, Aldea San Antonio Serchil, San Marc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0024-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Aula de primaria, circulación en mal estado.



Foto 2: Techo en deteriorado, filtra el agua en las aulas.



Foto 3: Plancha y pila en mal estado.



Foto 4: Muro perimetral alrededor de aulas, inseguridad de los alumnos.





Foto 5: parades incompletas



Foto 6: Chapas de puertas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

