



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. JM: Cantón Los Cerezos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Cerezos, Aldea San Antonio Serchil, San Marc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0024-43	FECHA: 26 de febrero de 2024.	55696074



Foto 1: Aula de primaria, circulación en mal estado.



Foto 2: Techo en deteriorado, filtra el agua en las aulas.



Foto 3: Plancha en mal estado.



Foto 4: Vidrios quebrados, inseguridad de los alumnos.




Foto 5: paredes incompletas



Foto 6: Portones en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

