



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. JM. Cantón Los Cerezos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Cerezos Aldea San Antonio Serchil, San Marco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0024-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto1: Retiro de lámina en las aulas.



Foto 2: Colocación de cerámico y azulejo para el área de cocina.



Foto 3: Colocación de chapa en puertas.



Foto 4: Retiración de cableo.



Foto 5: Colocación de ceramico.



Foto 6: Material.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

