

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San Marcos |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. JM. Cantón Los Cerezos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Los Cerezos Aldea San Antonio Serchil, San Marco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-01-0024-43 | FECHA: | 10 de julio de 2024 |



Foto1: TECHO Y LUZ



Foto 2: COCINA



Foto 3: PUERTA Y CHAPA



Foto 4: CABLEO



Foto 5: LAVAMANOS



Foto 6: MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

