

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San MNarcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Federación, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0027-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: MINGITORIOS



Foto 2: Sanitario



Foto 3: Ventana de metal



Foto 4: Techo de lámina.




Foto 5: Caja de flipones



Foto 6: Llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de los datos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

