



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "JULIA REBECA DE CANCINOS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.	ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SM.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0028-43	FECHA	26/02/2024




Foto1: Entrada para los baños



Foto 2: Aula de Preprimaria



Foto 3: techo del aula en mal estado.



Foto 4: techo del aula numero dos.



Foto 5:



Foto 6: ampliación y reparación de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

