

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, "Julia Rebeca de Cancinos".	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las lagunas, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0028-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Cambio de lamina por losa en modulo de baños.



Foto 2: Sustitución de accesorios de baños



Foto 3: Colocación de cielo falso de PVC



Foto 4: Colocación de cielo falso de PVC



Foto 5: Cambio de chapas en puertas







Foto 6: Cambio de depósito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

