



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL RINCON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0030-43	FECHA:	19 DE ABRIL DE 2024



Foto7: INSTALACION DE LAMINA TROQUELA



Foto 8: COLOCACION DE CHAPAS EN DIFERENTES AULAS.



Foto 9: COLOCACION DE ESTRUCTURA PORTANTE.



Foto 10 DESINSTALCION DE LAMINA DE ZINC



Foto 11: COLOCACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



Foto 12: PINTURA DE PAREDES EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la ORESAN MARCOS

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público