

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Carlos Alfonso Barrios de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caxaque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0031-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Puerta de Sexto A en mal estado



Foto 2: Puerta de Sexto A



Foto 3: canales en mal estado



Foto 4: canales en mal estado



Foto 5:



Foto 6: ventanas y balcones deteriorados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Carlos Alfonso Barrios de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caxaque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0031-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Sanitario en mal estado



Foto 2: Laminas en mal estado de la cocina



Foto 3: techo del cubiculo de gradas



Foto 4: cambiar laminas en mal estado por una puerta




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Carlos Alfonso Barrios de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caxaque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0031-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público