

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Carlos Alfonso Barrios de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caxaque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0031-43	FECHA:	21 de junio de 2024




terminación de gabinetes y plancha de concreto




terminación de piso de la cocina



colocación puerta nueva de sexto grado



colocación de canales de pvc



colocación de dos ventanas pvc y sus respectivos balcones



colocación de techo de gradas en el segundo nivel.




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OEF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Carlos Alfonso Barrios de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caxaque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0031-43	FECHA:	21 de junio de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.R.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

