

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Serchil, San Marcos, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0033-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: Cambio de ventanas de madera por material de PVC.



Foto 2: Cambio de piso, por piso ceramico del modulo completo.



Foto 3: Bajada de agua fluvial y caja de registro.



Foto 4: Recoleccion de agua de los lavamanos.




Foto 5: Mantenimiento de la fosa septica.



Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público