



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL RODEO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0034-43	FECHA:	



FOTO 1: ACTUALMENTE SE TIENE DIFICULTAD PARA CERRAR Y ABRIR LA ESCUELA.




FOTO 2: SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO LA CIRCULACION COMPLETA DEL ESTABLECIMIENTO.



FOTO 3: EN LA ENTRADA, EL PISO ESTA EN MAL ESTADO.



FOTO 4: VENTANAS DETERIORADAS POR EL TIEMPO.



FOTO 5: LA PUERTA ACTUAL ES DE MADERA Y EN MAL ESTADO.



CANAL: DETERIORADO POR EL TIEMPO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Horacio Mocarrio

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público