



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. ALDEA EL RODEO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0034-43	FECHA:	8/07/2024




Foto1: circulación nueva con barandas



Foto 2: se cambio los canales evitando la lluvia




Foto 3: la escuela ya cuenta con el piso de concreto



Foto 4: se cuenta ya con las ventanas nuevas mejorando la ventilacion de los estudiantes




Foto 5: ahula ya cuenta con ventana nueva y porton de metal




Foto 6: la escuela ya cuenta con el porton nuevo facilitando la entrada y salida a los estudiantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcio MOCAYIG

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

