



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Gobierno

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea El Recreo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Recreo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0040-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Componer el drenaje de la pila



Foto 2: Reparación de la plancha y chimenea




Foto 3: Cambio de sanitario



Foto 4: Cambio de canales



Foto 5: Componer el drenaje de la pila




Foto 6: Cambio de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la CPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público