



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Dominante, Aldea El Bojonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0064-43	FECHA:	14/03/2024



Foto1: Reparación de aula



Foto 2: Repello de pared de aula de primero, segundo y tercer grado.




Foto 3: Sustitución de inodoro




Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Plancha de cocina esta completamente oxidada




Foto 6: Repello de pared de aula de cuarto, quinto y sexto grado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marleny Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Dominante, Aldea El Bojonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0064-43	FECHA:	14/03/2024



Foto 7: Sustitución de lavamanos



Foto 8: Sustitución de piso granito



Foto 9: Reparación de aula con PVC



Foto 10: Tota de cemento entrada principal a la escuela.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marleny Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

