

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Dominante, Aldea El Bojonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0064-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: Reparación de piso y construcción de pared



Foto 2: Repello de pared de aula




Foto 3: Construcción de sanitarios



Foto 4: Instalación de nueva plancha de cocina




Foto 5: Repello de pared de aula



Foto 6: Construcción de rampa en el ingreso de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mardeny Ramirez



Firma y sello del Presidente de la OPA

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público