



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Dominante, Aldea El Bojonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0064-43	FECHA:	8/08/2024



Foto1: Pintura y repello de interior y exterior de la escuela



Foto 2: Construcción y techado de baños



Foto 3: Sanitario instalado con sus accesorios



Foto 4: Mingitorio instalado con sus accesorios



Foto 5: Lavamanos instalado con sus accesorios




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Madelny Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

