



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M Cantón Madre Selva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Madre Selva, Aldea Santa Lucia Ixcamal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0071-43	FECHA:	19/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público