



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Cantón Madre Selva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Madre Selva, Aldea Santa Lucia Ixcamal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0071-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Cambio de pórtón de malla por portón de estructura metálica a doble hoja con dos columnas de concreto armado.



Foto 2: Reparacion de muro perimetral de malla vieja por malla nueva galvanizada 16.20 metros lineales con una altura de 1.50 metros.



Foto 3: Sustitucion de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 4: Forro de azulejo en estufa de leña, mejoramiento y restauración en espacio de combustión



Foto 5: Sustitucion de estructura de ventana.



Foto 16.1 Reparacion de planchas de concreto de patio 55 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

