



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santo Domingo, Aldea La Federación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-01-0073-43	FECHA:	26 de Febrero 2024



Foto 1: Cambio de lámina para patio de la escuela



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Reparación balcones



Foto 4: Cambio de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Cambio de inodoros



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y volverlas al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Madres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

