



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS AGUILON, ALDEA SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0075-43	FECHA:	30/09/2024



cambio de lamina troquelada por lami luz



Sustitución de Piso de Granito




Sustitución de Canal de PVC



Reparación de Bajada de Agua Pluvial Tubo PVC 3



Sustitución de Soporte o Pescante de Metal para canal



Pintura de Muros Exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y act...

Angela Zepel de Macario

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MARCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS AGUILON, ALDEA SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0075-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Reparación de plancha de concreto



Foto8 : Sustitucion de Estufa Rural Copleta (Incuye Chimenea y Plancha de Metal) Se complementara con otra Mas.



Foto9: Sustitucion de Pila de Cemento de un lavadero



Foto 10: Cambio de pila de concreto por un lavadero fundido



Foto 11: Cambio de Posición de Plancha Rural



Foto 12: Reparación de Chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a este formulario de hojas.

A. N. S. C. A. Zapata de Macario

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

