



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No.3 CANTÓN SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Avenida 2-106 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-1246-42	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: Remodelar dirección : cambio de piso, relleno para piso,sustitucion de lamina,pintura en paredes,reparacion de puerta , mantenimiento de puerta y ventanas,levantar pared,costaneras, laminas.



Foto 2: Remodelación de cocina : mezon,pintura en pared, colocar pila azulejo, lavatrastos, mantenimiento de piso, colocacion de puerta, mantenimiento de puerta y ventanas, instalacion de tubos de drenajes.

Foto 3.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

