



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No.3 CANTÓN SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Avenida 2-106 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-1246-42	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Remodelar dirección : cambio de piso, relleno para piso, sustitución de lamina, pintura en paredes, reparación de puerta, mantenimiento de puerta y ventanas, levantar pared, costaneras, laminas y




Foto 2: Remodelación de cocina : mezon, pintura en pared, colocar pila azulejo, lavatrastos, mantenimiento de piso, colocacion de puerta, instalacion de tubos de drenajes, instalacion de cocineta,



Foto 3: compra e instalacion de sanitario y lavamanos cernido y repello de paredes, azulejo, pintura, drenaje instalacion de puerta prefabricada.



cernido, repello, allsado y pintura del exterior con identificación de la escuela y logo, mantenimiento de la puerta principal.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

