

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No.3 CANTÓN SANTO DOMINGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Avenida 2-106 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-1246-42	FECHA:	17 de julio 2024



Foto 1: Remodelar dirección : cambio de piso, relleno para piso, sustitución de lamina, pintura en paredes, reparación de puerta, mantenimiento de puerta y ventanas, levantar pared, costaneras, laminas y



Foto 2: Remodelación de cocina : mezon, pintura en pared, colocar pila azulejo, lavatrastos, mantenimiento de piso, colocacion de puerta, instalacion de tubos de drenajes, instalacion de cocineta.



Foto 3: compra e instalacion de sanitario y lavamanos cernido y repello de paredes, azulejo, pintura, drenaje instalacion de puerta prefabricada.



cernido, repello, alisado y pintura del exterior con identificación de la escuela y logo, mantenimiento de la puerta principal.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizaciones de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

