

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>San Marcos</b>	MUNICIPIO:	<b>San Pedro Sacatepéquez</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>Cantón Los López, Aldea Santa Teresa</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>12-02-0001-43</b>	FECHA:	<b>22/11/2024</b>



Foto1: Fundición de base de pila



Foto 2: Realización de chimenea



Foto 3: Lijado de puertas de baño y aplicación de pintura.



Foto 4: Realización de muro de lamina troquelada por lamina lisa.



Foto 5: Fabricacion de puerta de metal de bodega



Foto 6: Realización de piso de granito de corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 <b>CONSEJO EDUCATIVO</b> ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC. S.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 <b>DIRECCION</b> ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC. S.M.
--	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los López, Aldea Santa Teresa				
ESTABLECIMIENTO:	12-02-0001-43	FECHA:	22/11/2024				



Foto 7: Cambio de piso de granito de bodega



Foto 8: Realizacion de planta de concreto de patio



Foto 9: Realizacion de porton principal



Foto 10: Instalacion de biodigestor



Foto 11: Realizacion de lavamanos de tres chorros



Foto 10: Cambio de sistema eléctrico de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---