

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Alta Vista, Aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0019-42	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Sustitución de Lamina por lamina troquelada, aulas segundo nivel




Foto 2: Sustitución de ventana de madera por metal, en cocina



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por ceramico, en área de cocina




Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores, en cocina



Foto 5: Reparación de sistema Eléctrico en todo el establecimiento



Foto 6. Sustitución de Estufa Rural Completa en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Alta Vista, Aldea El Cedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0019-42	FECHA:	10/12/2024



Foto 7. Reparación de repello y cernido de pared, en la cocina











Foto 8. Instalación de malla y tubos galvanizados en el patio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---

