



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San Pedro Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Piedrecitas, aldea Santa Teresa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12 - 02 - 0023 -43 | FECHA: | 22/02/2024 |



Foto 1: techo



Foto 2: Ventanas



Foto 3: Piso



Foto 4: canales y bajadas de agua




Foto 5: pintura



Foto 6: cambio de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Colombia

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | San Pedro Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Piedrecitas, aldea Santa Teresa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12 - 02 - 0023 -43 | FECHA: | 22/02/2024 |




Foto 7 reparación de Cocina



Foto 8 reparación de muros de contención





Foto 9 Mano de obra especializada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

