



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Palencia, aldea Sacuchum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0024-43	FECHA:	22/02/24




Foto 1: Piso en mal estado



Foto 2: Energía eléctrica en mal estado




Foto 3: Ingreso a la cocina, forro de madera




Foto 4: estufa en mal estado



Foto 5: Pila en mal estado




Foto 6: Comedor en mal estado la pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Pons

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

