

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caeserío Ixhual, aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0029-43	FECHA:	27-09-2024



Foto 1: Ingreso al establecimiento donde se está sanjeando para la construcción del muro y colocación de columnas respectivas.



Foto 2: Columnas ya construidas donde se encontraban los sanitarios.



Foto 3: 37 Metros lineales con sus respectivas columnas y solera.



Foto 4: Vista de frente donde el muro se encuentra construido en un 85%.




Foto 5: 37 Muro construido ya un 85% faltando su repello por dentro y sus respiraderos.



Foto 6: Debido al peso de personas particulares se creó una ondonada, en esta foto se observa que se está rellorando con tierra para la construcción del piso y se han quitado las láminas de color blanco y azul para poder fundir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director



Centro Educativo Público