

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixhual, aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0029-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Vista lateral del muro de contención.



Foto 2: Vista externa del muro de contención.



Foto 3: Vista interna del muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Madres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Dirección de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos

